

Synderen er fundet

En sprængt ledning i en brønd var årsag til, at Lystrup Fjernvarme i nogle dage mistede ganske meget fjernvarmevand. I mandags bad vi offentligheden om hjælp til at lokalisere grønt fjernvarme vand på veje og stier.

Den sprængte ledning blev onsdag fundet af en vores erfarne medarbejdere, der ved hjælp af statistisk materiale fra forbrugernes aflæsninger spottede en afvigelse i fremløbstemperatur på en villavej. Der var intet at se på vejen men en åbning af brøndene på vejen afslørede den defekte ledning. Den er nu udskiftet og forholdene er igen normale. Det var i en nyligt efterset brønd, hvilket blot bekræfter, at forholdene hurtigt kan ændre sig.



Vi vil gerne takke de borgere, som har kigget efter grønt vand eller har henvendt sig med en mistanke om noget unormalt. Ved fælles hjælp lykkedes tingene. Tak !

Mvh

Lystrup Fjernvarme

Tlf.: 86 22 16 99